



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺:1/2,500



| | |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 土石流 |
| 基礎調査番号 | 132463A660404035 |
| 箇所名 | 下足尾川A |
| 所在地 | 浜田市旭町都川 |

位置図※ 縮尺:1/50,000



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000 (地図画像)を複製したものである。(承認番号 平18総複、第934号)

区域図凡例

 土砂災害警戒区域

道路区域は除く