



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺:1/2,500




自然現象の種類	土石流
基礎調査番号	132321A660415044
箇所名	滝谷川
所在地	安来市広瀬町東比田

位置図※ 縮尺:1/50,000




※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例	
	土砂災害警戒区域
道路区域は除く	


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




自然現象の種類	土石流
基礎調査番号	132321A660415044
箇所名	滝谷川
所在地	安来市広瀬町東比田

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例

	土砂災害警戒区域
道路区域は除く	