


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




|         |                  |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 土石流              |
| 基礎調査番号  | 132322A660424090 |
| 箇所名     | 木呂木谷             |
| 所在地     | 安来市伯太町上十年畑       |



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例

|                                                                                       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  | 土砂災害警戒区域 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|

道路区域は除く