



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500



自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
基礎調査番号	132443A661109022
箇所名	猪之谷C
所在地	邑智郡美郷町都賀行

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50000 (地図画像)を複製したものである。(承認番号 平19総複、第808号)

区域図凡例

土砂災害警戒区域

道路区域は除く