

土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




|         |                  |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 地滑り              |
| 基礎調査番号  | 132201A660703002 |
| 箇所名     | 舞木               |
| 所在地     | 松江市東長江町          |

位置図※ 縮尺: 1/50,000




※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

| 区域図凡例   |          |
|---|----------|
|  | 土砂災害警戒区域 |
| 道路区域は除く   |          |



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




|         |                  |
|---------|------------------|
| 自然現象の種類 | 地滑り              |
| 基礎調査番号  | 132201A660703002 |
| 箇所名     | 舞木               |
| 所在地     | 松江市東長江町          |

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例

|   |          |
|---|----------|
|  | 土砂災害警戒区域 |
| 道路区域は除く   |          |