



土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




自然現象の種類	地滑り
基礎調査番号	132201A660702010
箇所名	上寄
所在地	松江市大垣町

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。


区域図凡例

 土砂災害警戒区域

道路区域は除く


土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




自然現象の種類	地滑り
基礎調査番号	132201A660702010
箇所名	上寄
所在地	松江市大垣町

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。


区域図凡例

 土砂災害警戒区域

道路区域は除く

土砂災害警戒区域 区域図

縮尺: 1/2,500




自然現象の種類	地滑り
基礎調査番号	132201A660702010
箇所名	上寄
所在地	松江市大垣町

位置図※ 縮尺: 1/50,000



※この地図は、国土地理院の数値地図50000(地図画像)を使用したものである。

区域図凡例

 土砂災害警戒区域

道路区域は除く