

土石等の力の大きさ一覧表

力の区分表記の説明

- | | |
|---|---|
| (A) 移動による力が100kN/m ² を超える区域の移動の力の最大値(kN/m ²) | (E) 堆積高が3mを超える区域の堆積の力の最大値(kN/m ²) |
| (B) (A)が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ(m) | (F) (E)が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ(m) |
| (C) 移動による力が100kN/m ² 以下の区域の移動の力の最大値(kN/m ²) | (G) 堆積高が3m以下の区域の堆積の力の最大値(kN/m ²) |
| (D) (C)が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ(m) | (H) (G)が当該建築物に作用する場合の土石等の高さ(m) |

告示履歴	
告示年月日	
告示番号	
告示年月日	
告示番号	

自然現象の種類	急傾斜地の崩壊
基礎調査番号	132207A661105131
箇所名	松川町長良久坪B
所在地	江津市 松川町長良

区分番号	斜面下端より下方の土石等の力の大きさ								急傾斜地内の土石等の力の大きさ								備考
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	
(1)	167.2	1.0	99.9	1.0	21.2	4.4	15.2	3.0	167.2	1.0	98.9	1.0	22.2	4.4	14.9	3.0	
(2)	166.8	1.0	99.6	1.0	21.2	4.3	15.2	3.0	166.7	1.0	96.7	1.0	21.9	4.3	14.7	2.9	
(3)	163.9	1.0	100.0	1.0	20.5	4.1	15.1	3.0	163.7	1.0	97.0	1.0	20.5	4.1	14.5	2.9	
(4)	165.8	1.0	98.9	1.0	21.2	4.4	15.1	3.0	165.8	1.0	98.9	1.0	22.4	4.4	15.0	3.0	
(5)	167.7	1.0	98.9	1.0	21.2	4.4	15.1	3.0	167.7	1.0	98.2	1.0	22.4	4.4	15.0	3.0	
(6)	167.8	1.0	99.9	1.0	21.2	4.8	15.2	3.0	167.8	1.0	98.8	1.0	24.2	4.8	14.9	3.0	
(7)	161.5	1.0	99.9	1.0	21.2	4.8	15.2	3.0	161.1	1.0	97.8	1.0	24.2	4.8	14.6	2.9	
(8)	149.1	1.0	99.7	1.0	18.5	3.7	15.2	3.0	149.1	1.0	96.8	1.0	18.5	3.7	13.9	2.8	